

**ALLEGATO 1 - PROCEDURA P4 SGSL SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLOSI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MILANO**

**PRESENZA DI LEGIONELLA: LIVELLI DI INTERVENTO**

Concentrazione di legionella [Ufc/l]	Casi accertati di legionellosi nosocomiale	Stato di contaminazione	Misure da applicare
≤ 100	0	presenza limitata	Nessuna azione
1.000 - 10.000	0	contaminazione presente	<p>aumentare sorveglianza clinica.</p> <p>adottare misure specifiche di prevenzione e controllo indicate nelle linee guida.</p> <p>non usare docce, evitare abluzioni che potrebbero generare aerosol. ripetere periodicamente i controlli batteriologici.</p>
0 - 10.000	⇒ 1	contaminazione presente	<p>Oltre a quanto esposto sopra,effettuare la bonifica ambientale.</p> <p>adottare misure specifiche di prevenzione e controllo</p>
> 10.000	0	contaminazione massiva	Attuare immediatamente procedure di decontaminazione: shock termico, iperclorazione o disinfezione Virkon®