

Milano, 01 luglio 2021

UTILIZZO DEI CONDIZIONATORI PORTATILI ALL'INTERNO DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA

Premessa

Tre fattori:

- 1) Fino nel recente passato i Condizionatori portatili (comunemente conosciuti come “Pinguini”) rientravano in quella categoria di impianti di movimentazione dell’aria da gestire in modo selezionato e accurato per non facilitare la diffusione di droplet del COVID-19. Recentemente si è registrato un andamento epidemiologico positivo nel Paese con riflesso molto molto positivo anche nella diffusione del virus all’interno dei Nidi e della Scuole dell’infanzia. Da diverse settimane non si registrano infatti casi di positività tra le educatrici e di pochi casi tra i bambini. Il monitoraggio della situazione continua in modo puntuale al fine di valutare eventuali modifiche delle procedure interne.
- 2) L’andamento della temperatura ambientale che sfiora livelli molto alti con punte di 36°C, procura un forte disagio al Personale educativo ed ai bambini presenti sia nelle attività ludiche che nel momento del riposo creando una vera e propria situazione emergenziale.
- 3) Un primo intervento massiccio di pulizia, inclusa la sanificazione e pulizia dei filtri con soluzioni virucide, è condizione necessaria per l’utilizzo dei condizionatori in oggetto. Questa operazione verrà ripetuta con frequenza ristretta a tutela della salute del Personale e dei bambini.

In ragione di quanto sopra con la presente disposizione

SI AUTORIZZA

la messa in marcia e l’utilizzo degli apparecchi cosiddetti “Pinguini”
che va ad aggiungersi alla precedente sull’uso dei ventilatori e pale a soffitto

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MILANO

Milano 20124 – Viale Tunisia 50; Tel .: 02/48015228 - Fax 02/48024874

e-mail: com.mil.spp@niering.it

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (MANDATARIA) – FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO –

NIER INGEGNERIA S.P.A. – NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. – EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER

L'INCREMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA – SINTESI SPA (MANDANTI)


Si ricorda che le precauzioni adottate e riportate al Punto 3), non devono far venire meno quanto precedentemente stabilito e cioè:

- a) Indossare sempre i Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie previsti dai protocolli vigenti.
- b) Aprire il più possibile le finestre e le porte finestre dove possibile (escluse quelle che danno su strada o in luoghi pericolosi)
- c) Segnalare urgentemente al Preposto ogni situazione di criticità eventualmente riscontrata anche in riferimento al funzionamento del Pinguino

Conclusioni


Le suddette prescrizioni potranno subire mutamenti in ragione della variazione della situazione epidemiologica dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia e dell'intero paese.

Servizio di Prevenzione e Protezione



Giovanni Carniel
(Il Responsabile)

Il Datore di Lavoro



Dr. Luigi Draisci