

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MILANO**

Milano 20124 – Viale Tunisia 50; Tel .: 02/48015228 - Fax 02/48024874

e-mail: [com.mil.spp@niering.it](mailto:com.mil.spp@niering.it)

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (MANDATARIA) – FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO –  
NIER INGEGNERIA S.P.A. – NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. – EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER  
L'INCREMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA – SINTESI SPA (MANDANTI)

1<sup>a</sup> emissione 23 giugno 2021

2<sup>a</sup> emissione 25 giugno 2021

**SCOPO: Questa 2<sup>a</sup> emissione, che sostituisce la precedente, viene prodotta al fine di fornire un chiarimento sull'utilizzo contestuale delle mascherine FFP2 e delle visiere per il Personale operante nelle Sedi sotto descritte.**

## **NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA**

### **USO DI VENTILATORI E PALE A SOFFITTO**

#### **Premessa**

Nei mesi scorsi, fino nel recente passato, l'impiego di ventilatori e pale a soffitto, nei Rapporti periodici emessi dall' Istituto Superiore della Sanità, era vivamente sconsigliato a causa della forte diffusione del Virus COVID-19 e in ragione del fatto che la movimentazione dell'aria facilita la diffusione del virus stesso. Ora, in base alla Valutazione del Rischio derivante dall'azzeramento dei contagi di Educatrici ripetutisi nelle ultime tre settimane consecutive – che trova riscontro nella collocazione in Zona bianca dell'intero Paese - e i pochi casi di positività di bambini e l'ondata di calore registrata negli ultimi giorni che crea forte disagio alle Educatrici e ai bambini, sentito il parere dei Medici Competenti, si considera di

#### **AUTORIZZARE**

l'impiego delle apparecchiature di cui sopra con le seguenti prescrizioni.

#### **Ventilatori**

I ventilatori in ambienti chiusi, sia da tavolo che montati su piantane orientabili, devono essere indirizzati verso le finestre e porte - finestre (ovviamente dove possibili e quindi non quelle su strada a tutela della incolumità dei bambini) le quali devono restare sempre in posizione aperta. Non orientare mai il flusso dell'aria verso/contro le persone.

Le educatrici devono indossare sempre la mascherina FFP2 e la visiera senza deroga alcuna e fino a nuove disposizioni.

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MILANO**

Milano 20124 – Viale Tunisia 50; Tel .: 02/48015228 - Fax 02/48024874

e-mail: [com.mil.spp@niering.it](mailto:com.mil.spp@niering.it)

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (MANDATARIA) – FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO –  
NIER INGEGNERIA S.P.A. – NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. – EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER  
L'INCREMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA – SINTESI SPA (MANDANTI)

**Pale a soffitto**

Per l'utilizzo delle pale a soffitto si deve osservare quanto segue:

- Le pale devono essere utilizzate sempre e solo con finestre aperte (V. sopra)
- La velocità delle pale deve essere gestita in modo ragionevole
- La massima velocità può essere utilizzata indicativamente solo in assenza di persone per poi essere nuovamente rimodulata al sopraggiungere delle persone stesse
- Le educatrici devono indossare sempre la mascherina FFP2 e la visiera senza deroga alcuna e fino a nuove disposizioni

**Conclusioni**

Le suddette prescrizioni potranno subire mutamenti in ragione della variazione della situazione epidemiologica dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia e dell'intero paese.

Servizio di Prevenzione e Protezione



Giovanni Carniel  
(Il Responsabile)

Il Datore di Lavoro

Dr. Luigi Draisci

LUIGI  
DRAISCI  
COMUNE DI  
MILANO  
Direttore di  
Direzione  
25.06.2021  
10:21:51  
UTC